

tee / 1
|||

Roma, 14 febbraio 2008 20

*Ministero
delle Comunicazioni*

Prot. n. **Segretariato Generale - Ufficio I**
Sorveglianza del mercato
Allegati **/T122/05/BRI**
Risp. al n. _____
del _____

Ministero delle ComunicazioniAmministrazione Centrale
SEGR_GEN_PROTO**REGISTRO UFFICIALE**Prot. n. **0015882 - 19/02/2008 - USCITA**

MINCOM 000042720800

A tutti gli Ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazioniANIE
Via Gattamelata, 34
20149 MilanoANDEC
C.so Venezia, 49
20121 Milanop.c. Ministero delle comunicazioni
Direzione generale pianificazione e
gestione spettro radio - Uff. IIMinistero dell'interno - Dip. Di P.S.
Servizio di Polizia postale e delle
comunicazioni - Div. I
Via Tuscolana, 1558 - 00175 RomaTelecom Italia Spa
Affari regolamentari
V.le Parco dei Medici, 61
00148 RomaVodafone Omnitel N.V.
P.zza SS Apostoli, 81
00187 RomaWIND Telecomunicazioni Spa
Affari regolamentari
Via C.G. Viola, 48
00148 RomaH3G Spa
Via Alessandro Severo, 246
00145 Roma**Ministero delle Comunicazioni**
Ispettorato Territoriale Liguria
1-6**REGISTRO UFFICIALE**
Prot. n. **0003457 - 25/02/2008 - INGRESSO**

MINCOM 000043204200

OGGETTO: sorveglianza del mercato ai sensi del decreto legislativo 269/01 - impianti di amplificazione dei segnali nella banda GSM.

Sono qui pervenute segnalazioni da parte di taluni Ispettorati territoriali di questo Ministero riguardanti lamentate interferenze al servizio di telefonia pubblica GSM 900 MHz.

Dai controlli esperiti sul territorio è emerso che i segnali interferenziali vengono prodotti da kit di amplificazione del segnale GSM 900 MHz non correttamente installati i quali creano turbative al servizio di telefonia pubblica.

L'Ufficio scrivente si è attivato per risolvere tali problematiche e a tale proposito è stata interpellata la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione in merito alla corretta installazione degli apparati *de quo*.

La stessa Direzione generale ha chiarito che le apparecchiature in esame devono essere installate esclusivamente da parte degli operatori di telefonia mobile GSM, titolari delle relative licenze e ciascuno nell'ambito delle frequenze loro assegnate.

Pertanto, al fine di salvaguardare il corretto utilizzo del servizio di telefonia mobile GSM 900 MHz, si invitano tutti gli Ispettorati territoriali a monitorare la summenzionata situazione, tenendo informato l'Ufficio scrivente sulle eventuali discrasie riscontrate all'atto dei controlli e le Società ANIE e ANDEC a voler diffondere capillarmente alle Società responsabili dell'immissione sul mercato di dette apparecchiature, nonché alle ditte installatrici, quanto fin qui espresso in merito alla corretta installazione degli stessi apparati.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Segretario Generale
(Dr. Marcello Fiori)

